CO2（二酸化炭素）濃度の上昇 ＝ 感染の拡大 ＋ 人体への影響

色・数値で二酸化炭素の濃度が分かる！

400~995ppm
数値の色：緑色

1000~1995ppm
数値の色：黄色
※換気を推奨。
数値が点滅します。

2000~5000ppm
数値の色：赤色
※警告数値。換気必須

二酸化炭素濃度は数値に合わせて色付きで表示されます。
換気が必要な濃度数値になると点滅して換気タイミングをお知らせしてくれます。

二酸化炭素濃度をリアルタイム表示！

＜特 徴＞
視認性の優れた液晶で二酸化炭素濃度・温度・湿度をリアルタイムで測定・表示します。
コードレスでの使用も出来る、高精度で安定した性能の日本製の計測器です。

798281　　CO2センサー（デンサトメーター）
販売価格　11,000 円（税込）

（株）西村教材